



Sponform								
Tilstand	Tykk, hard, kort	Tykk, Hard, Skjør	Tykk, Hard, Fjærende	Tynn, Hard, Fjærende	Tynn, Rund, Fjærende	Tynn, Rett, Fjærende	Kornete	Tynn, Tett Krøllet
Farge	Blå eller Brun	Blå eller Brun	Sølv eller Gul	Sølv	Sølv	Sølv	Sølv	Sølv
Bånd-hastighet	Reduser	Reduser	OK	Reduser noe	OK	OK	Reduser	OK
Matetrykk	Reduser	Reduser	Reduser noe	Økes noe	OK	Økes	Økes	Reduser
Annet	Sjekk kjølevæske & blanding	Sjekk kjølevæske & blanding	Sjekk for korrekt tanning	Sjekk for korrekt tanning				Bruk blad med grovere tanning

Radie tabell

- For kontursaging, bruk det bredeste bladet som kapper den minste radiusen du trenger for å gjøre jobben.
Bladbredden måles hele veien fra tuppen av tannen til øverst på ryggen

